Kurzbedienung WeldScanner-S3



Anschluss



Führen Sie das Massekabel durch die Öffnung des Prozesssensors



Legen Sie Schweißspannung über die mitgelieferten Spannungsadapter an und verbinden Sie die roten Messkabel mit dem Prozesssensor



Optional: Anschluss Gas- und Drahtsensor Gasflussrichtung beachten

4

Verbinden Sie Prozesssensor und WeldScanner mit dem Signalkabel

5

Schließen Sie den WeldScanner an das Stromnetz, schalten Sie das Gerät ein (links), nach ca. 1 min kann die Aufzeichnung von Schweißdaten beginnen. Der Start des Schweißprozesses wird automatisch erkannt.

Bedienung (touch)

Startbildschirm / Hauptmenü



Sofort bereit zur Aufzeichnung

automatischer Start:



Aufzeichnung startet automatisch mit Schweißbeginn, record-Anzeige rot



Messen Auswerten Export Einstellung Exit Image in the Image I Image Image I Image I Im

Zum Hauptmenü gelangt man von jedem Bildschirm aus, indem die Kopfleiste nach unten gezogen wird, zur Tastatur von unten nach oben.

alternativ manueller Start / Stopp:



Aufzeichnung startet und endet per per Handbetätigung der record-Taste



Eine automatisch gestartete Naht kann nicht manuell gestoppt werden.





Rechts sind die Messwerte tabellarisch aufgelistet, nach Markierung der einzelnen Schweißungen erscheint links die dazugehörige graphische Darstellung.

Die beiden Längsbalken sind verschiebbar.

Statistik

Wird der rechte grüne Balken nach links geschoben, erscheint die Tagesstatistik.

Export der Daten zum PC



		Withdisconese		17 Mart 17 Mart		
Tech	nologie:	1. LB-Sch	weissen	- Aufz. zusammenf	assen	
Pre-1	Trigger, ms	Post-Trigg	er, ms Aufz.	Ideiner als nicht speid	thern, ms:	
200		100	525			
ktiv	Kanal		Sensor	Frequenz	8	
	Strom		P1000_S3_0	25		
	Spannung		P1000_S3_1	25		
	Drahtvorschub		DV25_S3_1	10		
	Gas		GM30L_S3_0	10		
	Temp.		TEMP_4X_S3_0	10		
	Länge		***			
	Streckenene	rgie	100	100		
	T8/5Zeit					

Installieren Sie das per CD mitgelieferte Programm auf ihren PC. Per USB-Stick können die Daten vom WeldScanner exportiert und mit Hilfe der Software auf ihren PC eingelesen, ausgewertet und gedruckt werden.

Auswahl der Technologie und der Messkanäle. Aufzeichnungen zusammenfassen: aktivieren (Fkt. s.u.) Pre- und Posttrigger: bei Berührung des Eingabefeldes öffnet sich eine numerische Tastatur zur Eingabe der Werte Länge und Streckenenergie: nach Aktivieren erscheint im Messmonitor das Feld mit der Nahtlänge und einem Stift, hierüber öffnet sich die Tastatur. Jetzt kann die Nahtlänge

zur Berechnung der Streckenenergie eingegeben werden. Import (Taste unten links) dient dem einmaligen

Installieren neuer Sensor-Dateien.

Alle Einstellungen werden mit "Übernehmen" bestätigt.

Aufzeichnungen zu einer Naht zusammenfassen - "Summennaht"



Anwendung: für unterbrochene Schweißungen an einer Naht (z.B.durch Elekrodenwechsel); hiermit können alle Aufzeichnungen (Schweißungen)zu einer "Summennaht" zusammengefasst werden.

Die Funktion muss zunächst unter *Einstellungen* aktiviert werden. (s.o.), die weiße "Summennaht-Taste" erscheint im Messmonitor oben links. Mit Beginn der Schweißung wird diese blau (bedienbar). Durch Betätigung der Taste werden alle vorhergehenden Aufzeichnungen zu einer Naht zusammengefasst, d.h. die Pausen werden "herausgeschnitten".

Achtung: Solange die Taste aktiv (blau) ist, werden die Daten nicht gespeichert. Erst bei Betätigung der Taste werden die Daten zusammengefasst und gespeichert.

Bezeichnung eingeben



Bei Berührung erscheint eine Tastatur, über die eine Bezeichnung für die jeweilige Naht eingegeben werden kann.

